

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Datum: 24.02.2014

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

CLEANISEPT WIPES FORTE

TÜCHER ZUR DESINFEKTION UND REINIGUNG VON ULTRASCHALLSONDEN

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.
Kann die Schleimhäute reizen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Kontakt mit den Augen vermeiden.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Behälter fest verschlossen halten.

Empfohlene Schutzausrüstung:

Körperschutz: Langärmelige Arbeitskleidung

Handschutz: Schutzhandschuhe (Nitril-, Butyl-Kautschuk)

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Brandbekämpfung: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Für ausreichende Lüftung sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Größere Mengen Tränkflüssigkeit mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeignetem Behälter entsorgen.

ERSTE HILFE



Unfalltelefon:

Ersthelfer:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt: Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Verschlucken: Keinen Brechreiz auslösen. Viel Wasser zu trinken geben und Arzt verständigen. Bei Erbrechen Ersticken Gefahr durch schäumende Bestandteile.

Nach Augenkontakt: Augen mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltendem Augenreiz Augenarzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise: Produkt nicht in Gewässer gelangen lassen. Restentleerte Verpackungen können über die örtliche Wiederverwertung entsorgt werden.